

附件 1

城市水厂一览表
(2021 年)

序号	水厂名称	水源地名称	联系人	联系电话
1	禄丰市万泉供水 有限责任公司	禄丰市西河水库	唐志舟	0878-41226 11
2				
3				
4				
5				
6				

填报单位（公章）：禄丰市疾病预防控制中心 填报人：周虹

单位负责人：段红梅 填报时间：2021 年 9 月 30 日



附件 2

城市水厂水龙头水采样点表
(9月)

序号	采样地点	序号	采样地点
1	禄丰市移动公司	11	
2	禄丰市城南小学	12	
3	禄丰市万泉供水有限责任公司	13	
4	禄丰市人民医院	14	
5	禄丰市疾病预防控制中心	15	
6	禄丰市翡翠湾小区	16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

填报单位（公章）：禄丰市疾病预防控制中心 填报人：周虹
单位负责人：段红梅 填报时间：2021年9月30日



附件 3

城市水厂出厂水水质信息 (第 3 季度)

序号	水厂名称	采样时间	监测指标										
			菌落总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (MPN/100mL) 或 CFU/100mL)	大肠埃希氏菌 (MPN/100mL) 或 CFU/100mL)	耐热大肠菌群 (MPN/100mL) 或 CFU/100mL)	色度 (铂 钴色 度单 位)	浑浊度 (NTU- 散射浊 度单 位)	臭 和 味	肉眼 可见 物	耗氧量 (CODMn 法, 以 O ₂ 计, mg/L)	消毒剂余量	
												游离余氯 (mg/L)	二氧化氯 (mg/L)
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006) 指标限值			≤100	不得检出	不得检出	不得检出	≤15	≤1	无异臭味	无	≤3	≥0.3	≥0.1
01	禄丰市万泉供水有限责任公司	2021年9月23日	0	未检出	未检出	未检出	3	0.58	无	无	0.8	0.3	

注: 1、出厂水中消毒剂余量要求: 氯气及游离氯制剂(游离氯)为 0.3~4mg/L; 二氧化氯(ClO₂)为 0.1~0.8mg/L。

2、检出总大肠菌群时, 继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。

填报单位(公章): 禄丰市疾病预防控制中心

单位负责人: 段红梅



填报人: 周虹

填报时间: 2021年9月30日

附件 4

城市用户水龙头水（末梢水）水质信息 (第 3 季度)

序号	采样点名称	采样时间	监测指标										
			菌落总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	大肠埃希氏菌 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	耐热大肠菌群 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	色度 (铂钴色度单位)	浊度 (NTU-散射浊度单位)	臭和味	肉眼可见物	耗氧量 (CODMn 法, 以 O ₂ 计, mg/L)	消毒剂余量	
												游离余氯 (mg/L)	游离余氯 (mg/L)
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006) 指标限值			≤100	不得检出	不得检出	不得检出	≤15	≤1	无异臭、异味	无	≤3	≥0.05	≥0.02
01	禄丰市移动公司	2021年9月23日	0	未检出	未检出	未检出	3	0.14	无	无	0.8	0.1	
02	禄丰市城南小学	2021年9月23日	0	未检出	未检出	未检出	5	1	无	无	0.8	0.1	
03	禄丰市人民医院	2021年9月23日	0	未检出	未检出	未检出	3	0.77	无	无	0.8	0.1	
04	禄丰市疾病预防控制中心	2021年9月23日	1	未检出	未检出	未检出	3	0.69	无	无	0.89	0.2	
05	禄丰市翡翠湾小区	2021年9月23日	0	未检出	未检出	未检出	3	0.9	无	无	0.8	0.2	

注：1、水龙头水中（末梢水）消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯）≥0.05mg/L；二氧化氯（ClO₂）≥0.02mg/L。

2、检出总大肠菌群时，继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。

填报单位（公章）：禄丰市疾病预防控制中心

单位负责人：段红梅

填报人：周虹

填报时间：2021年9月30日

